Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 15 A 1800 W DWE575B3 DEWALT



Descripción

La sierra circular liviana de 7-1/4" DWE575 se encuentra entre las sierras más livianas de su clase con solo 8.8 lbs. El motor de 15 amperios es lo suficientemente potente para las aplicaciones más difíciles. Capacidad de biselado de 57° y profundidad de corte de 2-9/16" la capacidad proporciona versatilidad.

CARACTERISTICAS

- Una de las sierras más livianas de su clase con 8.8 lbs
- Capacidad de biselado de 57° con topes a 45° y 22.5°
- Motor de 15 amperios, lo suficientemente potente incluso para las aplicaciones más difíciles

- La capacidad de profundidad de corte de 2 9/16" brinda versatilidad adicional de aplicaciones
- La protección inferior con rodamiento de bolas antienganches proporciona un funcionamiento suave de la protección y una larga vida útil en entornos hostiles
- Toughcord proporciona una mayor durabilidad contra los tirones del cable
- La función integrada de soplador de polvo limpia la línea de visión durante el corte
- Base lisa de aluminio duradero de alto grado para cortes precisos
- La línea de visión clara ayuda a la visibilidad de la hoja desde cualquier ángulo
- El almacenamiento de la llave de hoja a bordo permite un fácil acceso a la llave

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de bisel: 57
- Peso de la herramienta: 4 Kg (8.8 libras)
- Velocidad sin carga: 5200 rpm
- Salida de potencia: 1800 W
- Incertidumbre K1 (vibración): 2

INCLUYE

- (1) Hoja con punta de carburo de 7 1/4" 18 dientes
- (1) Llave de hoja
- (1) Manual de instrucciones del usuario

GARANTIA

- 3 AÑOS DE

GARANTÍA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

3 ANOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.