Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

NIVEL LASER VERTICAL- HORIZONTAL MULTI-LINEA AA DW089K-QU ROJO DEWALT



Galleria



Descripción

- El láser de línea de 3 haces ayuda en el diseño de 90 grados. Cuenta con diodo 2 veces más brillante para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo brillantes. El soporte de pivote magnético incorporado se monta fácilmente en superficies metálicas.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- Láser de línea de 3 haces para ayudar en el diseño de 90 grados
- Diodo 2 veces más brillante para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo brillantes
- El soporte de pivote magnético incorporado se monta fácilmente en superficies metálicas
- Precisión de +/- 1/8" @ 30' para aplicaciones de nivel
- Panel de control y funcionamiento con 1 botón para facilitar su uso
- Perilla de microajuste para una alineación precisa de líneas de intersección de 90 grados en distancias mayores

ESPECIFICACIONES

- Precisión: 1/8" a 9.14 metros
- Tipo de batería: Alcalino
- Color del rayo laser: Rojo
- Distancia: 15.24 metros
- Alcance con detector: 50 metros
- Rango visible: 15.24 metros
- Rango de trabajo: 50 metros

APLICACIONES

- Plafones acústicos/falso
- Instalación del Gabinete
- Instalación de rieles para sillas
- Instalación de tomacorrientes
- Carpintería Interior
- Disposición e instalación de mosaicos
- NIVELACIÓN Paredes a cimientos
- Colocación de vía de acero

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Instalación de barandilla

INCLUYE

- (4) pilas AA para 30 horas de funcionamiento
- (1) Montaje en techo
- (1) caja de equipo

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. EQUIPOS NO SE CALIBRAN, SI LA UNIDAD O MODULO FALLA DURANTE LA GARANTIA SE REEMPLAZA.