

# ESMERILADORA ANGULAR 5"/6" 1800W SIN CARBONES DWE43265N DEWALT



## Galleria



## Descripción

- Esta esmeriladora angular pequeña sin escobillas de 5" / 6", cola de rata con freno de contragolpe, sin bloqueo, cuenta con un motor sin escobillas, por lo que nunca tendrá que gastar tiempo y dinero en repararla para reemplazar las escobillas. Tiene un freno y funciones clave PERFORM & PROTECT™, incluidos Kickback Brake, E-CLUTCH® y puntos de conexión LANYARD READY™. Esta amoladora está construida para el largo recorrido en condiciones

implacables en el lugar de trabajo

## CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
- El freno detiene la rueda en 1 segundo o menos en promedio usando la rueda DW8824
- El freno de contragolpe electrónico se activa con la máxima fuerza cuando se detecta un evento de pellizco, parada o atasco, deteniendo rápidamente la rueda, reduciendo el movimiento de la esmeriladora y apagando el motor
- POWER-LOSS RESET: el interruptor de gatillo ON/OFF tiene una función de liberación sin voltaje. En el caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor de gatillo deberá ser ciclado (apagado y luego encendido) para reiniciar la herramienta
- El gatillo de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramienta
- LANYARD READY, punto de sujeción de cordón integrado (cuerda no incluida)

## ESPECIFICACIONES

- Peso: 2.58 Kg
- Diámetro de la rueda: 6"
- Amperaje: 13 amperios
- Velocidad: 9000 rpm

## APLICACIONES

- Rectificado de metales
- Corte de hormigón
- Corte de metales
- Revestimiento de hormigón
- Cortar ladrillos/adoquines

## INCLUYE

- (1) Esmeriladora (DWE43265N)
- (1) Manija lateral
- (1) Llave hexagonal
- (1) Brida interior y exterior
- (1) Protector tipo 27 de 5", Protector tipo 27 de 6"

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT